

UAB „Želdynų vizija“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302657040. Kaštonų g. 7, LT-71228, Lekėčiai, Šakių r.
Mob. tel. 8 680 39 222. El. p. zeldiniai1@gmail.com

[UAB "Skaitmeninis lapas"]

2022 - 05 – 09 Nr. 22-29K-03

IŠVADA

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ TAIKOS PR. 59, KAUNO G. 3, 7, 9 KLAIPĖDOS MIESTE REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMŲ ŽELDINIŲ

Inventorizavus aukščiau minėtu projektu apimamus medžius, galima teigti, kad:

- 1) Minėtoje teritorijoje yra 20 medžių (*turintys 26 kamienus*), priklausantys 9 taksonams (*1 priedas*) bei 3 krūmai bei medžiakrūmai. Medžių/kamienų aukščiai įvairuoja nuo 3,5 iki 19 m (vid. 11,5 m), skersmenys – nuo 6 iki 56 cm (vid. 22 cm);
- 2) Vertinant medžių kamienų būklę moksliniu požiūriu (*5 balų skalėje*), 16 medžių kamienai yra geros, 1 vnt. – vidutinės, 5 vnt. – patenkinamos, 4 vnt. – blogos būklės. Vidutinė visų aptariamų medžių kamienų būklė – 1,9 balo. Vertinant gyvų medžių būklę pagal „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose*“ nurodomą būklės vertinimo (*4 balais*) metodiką, 16 medžių kamienų yra geros, 6 vnt. – patenkinamos, 4 vnt. – nepatenkinamos būklės;
- 3) Pagal „*Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo*“ priedo 3.1 punktą minėtoje teritorijoje saugotini ≥ 12 cm skersmens gyvi, nenulaužti medžiai/kamienai. Tokiu būdu saugotinių medžių/kamienų minėtoje teritorijoje yra 15 vnt., nesaugotinių (*sausų*) – 11 vnt. (42,3 %).
- 4) Vien pagal būklę reikėtų pašalinti 2 saugotinus (*vid. būklė – 4 balai*) ir 3 nesaugotinus medžių kamienus (*1 lentelė*);
- 5) Želdinių atkuriamoji vertė paskaičiuota pagal „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainius*“.

Direktorius

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas

Julius Bačkaitis



ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū- klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saugo- tinum- as	Atkur. vertė, €
1	Liepa mažalapė	19	42	1	maža kamieno žaizda		S	504,0
2	Gudobelė vienapiestė	8	16	1			N	
3	Gudobelė vienapiestė	8	20	3	kamieno žaizda, medienos puvinys		N	
4	Alyvos paprastosios	4		3	kamieno žaizda		N	
5	Kriaušė paprastoji	10	17	1			N	
	Kriaušė paprastoji	9	13	1	pasvirusi 15°		N	
6	Liepa didžialapė	12	19	1			S	228,0
	Liepa didžialapė	12	21	2	stelbimas		S	189,0
7	Tuopa pilkoji	15	22	3	stelbimas, pasvirusi 15°	kirsti 1 eilėje	N	
8	Tuopa pilkoji	12	18	4	2 kamienai, stelbimas	kirsti 1 eilėje	N	
	Tuopa pilkoji	13	16	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	N	
9	Beržas karpotasis	10	16	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	96,0
10	Beržas plaukotasis	12	19	3	stelbimas		S	171,0
	Beržas plaukotasis	9	14	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	84,0
11	Beržas karpotasis	13	27	1			S	324,0
12	Tuopa kanadinė	17	56	1			N	
13	Beržas karpotasis	10	18	3	stelbimas		S	162,0
14	Beržas plaukotasis	16	29	1			S	348,0
15	Liepa mažalapė	7	16	1	3 kamienai		S	192,0
	Liepa mažalapė	7	11	3	kamieno žaizda		N	
	Liepa mažalapė	7	10	1			N	
16	Liepa mažalapė	6	11	1			N	
17	Liepa mažalapė	3,5	6	1			N	
18	Liepa mažalapė	17	36	1			S	432,0
19	Klevas platanalapis	14	38	1			S	684,0
20	Liepa mažalapė	15	33	1			S	396,0
21	Slyva kaukazinė	7	23	1			N	
22	Beržas karpotasis	14	19	3	stelbimas		S	171,0
23	Liepa mažalapė	13	31	1			S	372,0
	Viso:							4.353,0

Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – l. bloga, 6 – žuvis. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina **patenkinama**, 4 atitinkamai – **nepatenkinama**, 5 atitinkamai – **bloga**. S – saugotinas, N – nesaugotinas.

*Nustatant medžių saugotinumą – neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ TAIKOS PR. 59, KAUNO G. 3, 7, 9 KLAIPĖDOS MIESTE
REKONSTRAVIMO TECHINIO-DARBO
PROJEKTE APTARIAMŲ ŽELDINIŲ PLANAS
M 1:1000

