

Teritorijos tarp Pilies tilto ir Kuršių marių Klaipėdoje sutvarkymo projektas

Želdinių inventorizacijos lentelė

Lentelėje pateikti 2023 m. atlikto medžių vertinimo ir 2018 m. vyktyto tamografinio tyrimo duomenys.

2023 m. guodžio mėn. atliktas arboristinis vertinimas, kurį atliko Tada tyrimo vadovė - želdinių būklės ekspertė dr. Lina Č

Europos arboristikos tarybos atestuotas arboristas. 2018 m. vykdyto tamografinio tyrimo autoriai:

tomografinis tyrimas - Tada

arboristas - Algis Č

Nuotraukose sužymėti medžiai atitinka numeraciją lentelėje. 1-2:




Medžiai nr. 1-10:



| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 2 | 21 | 0 |

Medžiai nr. 11-19, 34:



| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 3 | 21 | 0 |



Medžiai nr. 20-33:



| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 4 | 21 | 0 |

| Nr. | Lotyniškas pavadinimas | Lietuviškas pavadinimas | Kamieno diametras 1,3 m aukštyje, cm | Kamieno diametras ties kakleliu, cm | Aukštis, m | Saugomo šaknų ploto spindulys, m | Medžio būklės indeksas | Projektiniai sprendiniai | Pastabos | Tomografinių tyrimų duomenys |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | <i>Acer platanooides</i> | Paprastasis klevas | 46 | 47 | 12 | 5,52 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, daugybinių skeletinių šakų pjūvių ir prastos estetinės būklės | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, užpiltas šaknies kaklelis, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | Numeris tyrime: 21 |



| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 5 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----|----|----|-------|------------|--|---|--|
| 2 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 41 | 44 | 14 | 4,92 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, daugybinių skeletinių šakų pjūvių ir prastos estetinės būklės | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, užpiltas šaknies kaklelis, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | Numeris tyrime: 22  |
| 3 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 86 | 98 | 30 | 10,32 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 19  |



| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 6 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|----|----|----|------|------------|--|--|------------------------|
| 4 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 37 | 43 | 14 | 4,44 | 3 - nepat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, ant kamieno susidarantys uoksai | Numeris tyrime: 23 |
| 5 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 40 | 44 | 8 | 4,80 | 2 – pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 24 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 7 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----|-----|----|-------|------------|--|--|--|
| 6 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 122 | 141 | 29 | 14,64 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, daug sausų šakų, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 18  |
| 7 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 49 | 52 | 8 | 5,88 | 3 - nepat. | Sanuojantis pietinės pusės genėjimas ir augavietės gerinimas | Sausašonis apatinėje kamieno dalyje, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 25  |

| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 8 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----|-----|----|-------|------------|---|---|--|
| 8 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 116 | 138 | 28 | 13,92 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, daug sausų šakų, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 17  |
| 9 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 50 | 52 | 9 | 6,00 | 3 - nepat. | Lajos priežiūros, viršūninės dalies formuojamasis genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, skeletinių šakų pjūviai, laja užstelbta po Nr.9 tuopos šakomis | Numeris tyrime: 26  |

| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 9 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|----|----|----|------|------------|--|--|---------------------------|
| 10 | <i>Salix babylonica</i> | Svyruoklinis gluosnis | 65 | 63 | 9 | 7,80 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės. Dėl kamieno puvinio ir lajos disbalanso medis gali būti pavojingas. | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, lajos disbalansas | <p>Numeris tyrime: 16</p> |
| 11 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 50 | 58 | 15 | 6,00 | 3 - nepat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | <p>Numeris tyrime: 27</p> |

| | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 10 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------|----|----|-----|------|------------|--|--|---------------------------|
| 12 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 33 | 36 | 7,5 | 3,96 | 3 - nepat. | Viršūninės lajos formuojamasis genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | <p>Numeris tyrime: 28</p> |
| 13 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 28 | 31 | 9 | 3,36 | 3 - nepat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, džiūstanti viršūnė, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 29</p> |



| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 11 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|----|----|----|------|------------|---|--|---|
| 14 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 57 | 69 | 18 | 6,84 | 2 - pat. | Redukcinis, sanuojantis genėjimai ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | <p>Numeris tyrime: 15</p> <p>Project: K1712 Location: Dainių g.</p> <p>Tree: Kanadinė tuopa Tree species: Populus</p> <p>Date: 2019/05/27 Scale: 1:100</p> |
| 15 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 33 | 37 | 9 | 3,96 | 3 - nepat. | Šalinti dėl tako statybos ir vizualinio ryšio (Memlio miesto aikštė/gatvėlė – Pilies bokštas) | Tikėtina pažeista šaknų sistema, džiūstanti viršūnė, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 30</p> <p>Project: K1712 Location: Dainių g.</p> <p>Tree: Paprastasis klevas Tree species: Acer</p> <p>Date: 2019/05/27 Scale: 1:100</p> |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 12 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|----|----|----|------|------------|---|--|---------------------------|
| 16 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 32 | 36 | 8 | 3,84 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 31</p> |
| 17 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 59 | 65 | 19 | 7,08 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai, pažeista priekelminė kamieno dalis | <p>Numeris tyrime: 13</p> |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 13 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|----|----|----|------|------------|--|--|--|
| 18 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 57 | 65 | 19 | 6,84 | 4 - bloga | Šalinti dėl blogos būklės, prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai, pažeista priekelminė kamieno dalis | Numeris tyrimo: 12  |
| 19 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 57 | 64 | 21 | 6,84 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Tikėtina pažeista šaknų sistema, džiūstanti viršūnė, sausašonis šaknies kaklelio zonoje, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrimo: 11  |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 14 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|----|----|------|------|----------|--|--|---------------------------|
| 20 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 78 | 88 | 19 | 9,36 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 10</p> |
| 21 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 35 | 40 | 11,5 | 4,20 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 33</p> |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 15 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|----|----|----|------|------------|---|---|--------------------------|
| 22 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 60 | 69 | 18 | 7,20 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrimo: 7</p> |
| 23 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 57 | 66 | 18 | 6,84 | 4 - bloga | Šalinti dėl blogos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, drevės, 5m. aukštyje ~20cm skersmens sausas kamienas. Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrimo: 8</p> |



| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 16 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|----|----|-----|------|------------|---|---|---------------------------|
| 24 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 42 | 46 | 9,5 | 5,04 | 3 - nepat. | Sanuojantis genėjimas ir augavietės gerinimas | Netinkamas genėjimas, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 34</p> |
| 25 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 12 | 55 | 62 | 6,60 | 4 - bloga | Šalinti dėl blogos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, beviršūnis medis, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 6</p> |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 17 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|----|-----|----|-------|----------|---|---|--------------------------|
| 26 | <i>Populus x canadensis</i> | Kanadinė tuopa | 97 | 114 | 23 | 11,64 | 2 - pat. | Lajos priežiūros genėjimas ir augavietės gerinimas | Netinkamas genėjimas, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 5</p> |
| 27 | <i>Populus balsamifera</i> | Balžaminė tuopa | 57 | 65 | 20 | 6,84 | 2 - pat. | Šalinti dėl prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | <p>Numeris tyrime: 4</p> |


| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 18 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|----|----|----|------|------------|---|---|--|
| 28 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 57 | 64 | 21 | 6,84 | 2 - pat. | Šalinti dėl prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 3  |
| 29 | <i>Acer platanoides</i> | Paprastasis klevas | 43 | 46 | 13 | 5,16 | 3 - nepat. | Sanuojantis genėjimas ir augavietės gerinimas | Netinkamas genėjimas, sausašonis 1m aukštyje, Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 35  |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 19 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|----|----|----|------|------------|--|---|---|
| 30 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 65 | 67 | 22 | 7,80 | 3 - nepat. | Šalinti dėl prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, džiūstanti viršūnė. Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 2  |
| 31 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 68 | 79 | 21 | 8,16 | 3 - nepat. | Šalinti dėl nepatenkinamos būklės, prastos estetiškos būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Netinkamas genėjimas, džiūstanti viršūnė. Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Numeris tyrime: 1  |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 20 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|----|----|-----|------|-----------|---|---|--|
| 32 | <i>Picea pungens</i> | Dygioji eglė | 30 | 35 | 9 | 3,60 | 2 - pat. | Perkelti, augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Tyrimas neatliktas |
| 33 | <i>Picea pungens</i> | Dygioji eglė | 26 | 31 | 9,5 | 3,12 | 2 - pat. | Perkelti, augavietės gerinimas | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė | Tyrimas neatliktas |
| 34 | <i>Populus balsamifera</i> | Balzaminė tuopa | 53 | 62 | 18 | 6,36 | 4 - bloga | Šalinti dėl blogos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos išretėjimas). | Tikėtina pažeista šaknų sistema, kietomis dangomis apribota augavietė, šausašoniškumas šaknies kaklelio zonoje, daugybiniai skeletinių šakų pjūviai | Numeris tyrime: 14  |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-------|------|-------|
| Stadija: | Dokumento numeris: | Lapas | Lapų | Laida |
| PP | 23_09-PP-SP-AR | 21 | 21 | 0 |